

那珂川町北沢地区不法投棄現場周辺モニタリング調査結果

1-1 令和 8 (2026) 年度第 2 回年間変動調査結果（令和 8 年 8 月 18 日採水）の概要

(1) 調査結果

投棄地下流側浸出水及び小口川上流河川水の全ての地点で、環境基準以下であった。
なお、投棄地直下河川の地点では水量不足により欠測とした。

(2) まとめ

周辺環境への汚染は認められなかった。

1-2 令和 8 (2026) 年度年間変動調査結果：ダ イキ シ 類 (令和 8 年 6 月 9 日採水) の概要

(1) 調査結果

投棄地下流側浸出水、投棄地直下河川水、小口川上流河川水及び周辺人家井戸（2カ所）の全ての地点で、環境基準以下であった。

(2) まとめ

周辺環境への汚染は認められなかった。

2 令和 8 (2026) 年度経年変動調査結果（令和 8 年 6 月 9 日採水）の概要

(1) 調査結果

投棄地下流側浸出水、投棄地直下河川水、小口川上流河川水、農業用水及び周辺人家井戸（2カ所）の全ての地点で、環境基準以下であった。

(2) まとめ

周辺環境への汚染は認められなかった。