

高水分粃を収穫する際の注意点について

令和8(2026)年9月14日

上都賀農業振興事務所

- ・ 向こう1か月の降水量は平年並みから多い予報となっています。
- ・ 高水分粃の収穫による品質低下や乾燥調製時のトラブルに注意し、適期収穫と適切な乾燥作業を心掛けてください。

1 倒伏が著しいほ場や粃水分が25%以上の場合は、作業速度を抑える、または刈取り条数を減らして収穫してください。

- ・ 倒伏部分や高水分粃を無理矢理刈り取ると選別不良や損傷粒の発生、コンバインのつまりにつながります。

2 わら詰まり等の解消は、必ずエンジンを停止してから行ってください。

- ・ 慌てた作業は重大な農作業事故につながるため、安全を最優先に作業しましょう。

3 収穫後は即張り込み、すぐ通風を行ってください。

- ・ 高水分の粃は非常に蒸れやすく、タンクの中に数時間放置するだけで熱を持ち、着色粒やカビの発生を助長させ品質低下が進みます。
- ・ 乾燥初期は低温で乾燥してください。
- ・ 高水分粃は重く、乾燥機内の循環速度低下やつまりにつながります。総容量の7割程度で運転することで均一に風を循環させ水分ムラを防ぐことができます。

上都賀農業振興事務所 経営普及部 鹿沼市今宮町1664-1
電話 0289-62-6125