

## ②周囲等の空間放射線量率( $\mu$ Sv/hr)の測定結果について

【測定日:2月6日】

### ○多賀城市震災廃棄物仮置場

測定地点	測定結果
敷地境界①	0.04
敷地境界②	0.05
敷地境界③	0.04
敷地境界④	0.05

### ○壬生町清掃センター

測定地点	測定結果	
	搬入前 (14:00~)	搬入後 (15:15~)
桃花原古墳	0.09	0.09
北部運動場	0.12	0.11
羽生田集落農業センター	0.09	0.10
池ノ森営農組合	0.06	0.06
池ノ森自治公民館	0.08	0.08
池ノ森南西部	0.06	0.06
敷地境界①	0.07	0.08
敷地境界②	0.08	0.08
敷地境界③	0.09	0.08
敷地境界④	0.09	0.08

測定対象	測定結果
木くず(表面)	0.05
木くず(周囲①)	0.06
木くず(周囲②)	0.05

### ○壬生町環境センター

測定地点	測定結果	
	搬入前 (9:00~)	搬入後 (10:15~)
鹿島公民館	0.10	0.09
原坪公民館	0.10	0.11
釜ヶ渕公民館	0.09	0.08
敷地境界①	0.07	0.09
敷地境界②	0.09	0.11
敷地境界③	0.09	0.10
敷地境界④	0.09	0.09

測定対象	測定結果
焼却灰(表面)	0.17