



# 令和元年東日本台風による 被災箇所の復旧状況について（お知らせ）

令和2年8月21日現在 烏山土木事務所

## ○当事務所が管理する公共土木施設被災状況

国庫災害数	河川・砂防	道路	路河川名
那須烏山市内	17箇所	1箇所	荒川(塩谷)、江川(烏山)、清水川、富山川、(主)常陸太田那須烏山線
那珂川町内	17箇所	0箇所	大内川、武茂川、久那川、矢又川

※そのほか荒川(塩谷)の助成事業や、小規模の復旧(県単災)事業を行っています。

## ○状況写真

被災状況

施工状況



一級河川武茂川 那珂川町馬頭 一渡戸橋下



一級河川荒川(塩谷) 那須烏山市藤田 藤田橋上

## ○復旧の進捗状況

現場の復旧が完成した箇所 **3箇所**

- 一級河川荒川(塩谷) 那須烏山市岩子 新荒川橋下 護岸設置工
- 一級河川荒川(塩谷) 那須烏山市高瀬 荒川橋上 護岸設置工
- 一級河川武茂川 那珂川町大山田下郷 原川橋下 護岸設置工

## ○完成箇所写真

荒川橋の完成写真は7月10日現在報告に掲載しています。



一級河川荒川(塩谷) 那須烏山市岩子 新荒川橋下



一級河川武茂川 那珂川町大山田下郷 原川橋下

とちまるくん  
(C)栃木県

## ○管内の災害復旧進捗状況

復旧工事完成箇所

復旧工事発注済み箇所

3/35箇所 (8.6%)

34/35箇所 (97.1%)



とちまるくん  
からすやまどぼくver.