

| 施設情報 | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|--|------------|--------|---------|-------------|--------|------------------------|--------|------|--|
| 施設名称 | | 農業大学校 | | | 財産管理者 | | 農業大学校 | | | | |
| 施設概要 | | 農業に関する実践教育・研修を行うための教育施設 | | | | | | | | | |
| 設置根拠 | 法令 | 学校教育法第125条第1項 | | | | | | | | | |
| | 条例 | 栃木県農業大学校条例 | | | | | | | | | |
| 所在地 | | 栃木県宇都宮市上籠谷町1145-1外 | | | | | | | | | |
| 電話番号 | | 028-667-0711 | | | | | | | | | |
| FAX番号 | | 028-667-4943 | | | | | | | | | |
| E-mail | | nougyou-dai@pref.tochigi.lg.jp | | | | | | | | | |
| ホームページ等 | | http://www.pref.tochigi.lg.jp/g63/index.html | | | | | | | | | |
| 土地情報 | 土地面積 | 480,764 m2 | | 外観写真 | | | | 位置 | | | |
| | | 県有地 | 480,764 m2 | | | | | | | | |
| | | 県有地以外 | | | | | | | | | |
| | 都市計画区域 | 都市計画区域 | | | | | | | | | |
| 用途地域等 | 市街化調整区域 | | | | | | | | | | |
| 建物情報 | 棟数 | 70 棟 | | | | | | | | | |
| | 延床面積(合計) | 24,020 m2 | | | | | | | | | |
| | 建築面積(合計) | 18,629 m2 | | | | | | | | | |
| 施設利用状況 | 職員数 | 58 人 | | | 入居機関 | 栃木県農業大学校 | | - | | | |
| | 年間利用客数 | 329 人 | | | | 栃木県農業大学校後援会 | | - | | | |
| | 生徒数 | 143 人 | | | | - | | - | | | |
| | 入居戸数 | - | | | | - | | - | | | |
| | 全戸数 | - | | | | - | | - | | | |
| | 空きスペース | - | | | | - | | - | | | |
| | | | 上記以外の有無 | | | | | 無 | | | |
| 管理 | 運営形態 | 直営 | | | 運営 | 主な利用者 | | 県民 | | | |
| | 指定管理者 | - | | | | 開館時間 | | 08:30~17:15 | | | |
| | 期間(自) | - | | | | 休館日 | | 研修開校日を除く土日祝日及び年末年始の閉庁日 | | | |
| | 期間(至) | - | | | | | | | | | |
| 防災 | 災害対策本部・支部 | - | | | 防災 | 自家発電設備 | | - | | | |
| | 避難所指定 | - | | | | 自然エネルギー発電設備 | | - | | | |
| バリアフリー | 種別 | 対応状況 | 種別 | 対応状況 | 種別 | 対応状況 | 種別 | 対応状況 | 種別 | 対応状況 | |
| | 自動ドア | ○ | 階段 | - | 多目的トイレ | ○ | 誘導用床材 | - | | | |
| | 廊下等 | ○ | 昇降機 | - | 車椅子用駐車場 | ○ | 授乳場所 | - | | | |
| 維持管理情報 | | | | | | | | | | | |
| | | 2022 年度 | | | 2021 年度 | | | 2020 年度 | | | |
| | | 千円 | 前年比(%) | 千円 | 前年比(%) | 千円 | 前年比(%) | 千円 | 前年比(%) | 千円 | |
| 光熱水費 | | 28,424 | 133.2% | 21,341 | 127.5% | 16,736 | - | - | - | - | |
| 使用料 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 修繕費 | | 8,190 | 98.0% | 8,361 | 84.5% | 9,897 | - | - | - | - | |
| 工事請負費 | | 45,868 | 244.1% | 18,788 | 84.2% | 22,319 | - | - | - | - | |
| 負担金 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 委託料 | | 26,320 | 113.3% | 23,227 | 95.5% | 24,334 | - | - | - | - | |
| その他 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 合計 | | 108,802 | 151.7% | 71,717 | 97.9% | 73,286 | - | - | - | - | |
| 特記事項 | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | |

| 建物情報 | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------|----------------|-----------|------------------------|------------------------|-------------|----|----|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----|------|
| 棟区分 | 建物物件番号 | 建物名称 | 用途 | 建築面積 m ² | 延床面積 m ² | 構造 | 階数 | | | 建築年月日 | 築年数 | 屋根 | 外壁 | 耐震 | 計画保全 |
| | | | | | | | 地上 | 地下 | PH | | | | | | |
| 主要棟 | 1177 | 本館 | 庁舎・事務所 | 770 | 2,275 | 鉄筋コンクリート造 | 3 | | | 1979/3/25 | 44 | 陸屋根 | 樹脂吹付け | 補強済 | ○ |
| | 1127 | ボイラー室 | 設備棟 | 43 | 43 | 鉄骨造 | 1 | | | 1966/3/31 | 57 | スレートぶき | 石綿板張り | | |
| | 1129 | 機械実習室 | その他(倉庫) | 117 | 117 | 軽量鉄骨造 | 1 | | | 1966/10/3 | 56 | 屋根メッキ鋼板ぶき | 石綿板張り | | |
| | 1130 | 収納舎 | その他(倉庫) | 137 | 191 | 軽量鉄骨造 | 1 | | | 1967/1/30 | 56 | スレートぶき | 石綿板張り | | |
| | 1132 | 畜産実験室 | 実習棟 | 132 | 132 | 軽量鉄骨造 | 1 | | | 1966/12/29 | 56 | 屋根メッキ鋼板ぶき | 鉄板(金属板)張り | | |
| | 1134 | 倉庫 | その他(倉庫) | 60 | 60 | れんが造 | 1 | | | 1957/3/31 | 66 | かわら | その他の仕様 | | |
| | 1136 | 油倉庫 | その他(倉庫) | 26 | 26 | コンクリートブロック造 | 1 | | | 1964/3/25 | 59 | スレートぶき | コンクリートブロック | | |
| | 1138 | 大農具舎 | 車庫 | 321 | 321 | 鉄骨造 | 1 | | | 1968/3/25 | 55 | スレートぶき | 石綿板張り | | |
| | 1139 | 収納舎及び倉庫 | その他(倉庫) | 252 | 252 | 鉄骨造 | 1 | | | 1969/3/25 | 54 | スレートぶき | 石綿板張り | | |
| | 1142 | 果樹園管理室 | 実習棟 | 174 | 174 | 鉄骨造 | 1 | | | 1971/1/27 | 52 | スレートぶき | 石綿板張り | | |
| | 1143 | 収納舎及び花き作業室、低温庫 | 実習棟 | 306 | 306 | 鉄骨造 | 1 | | | 1971/1/27 | 52 | 屋根メッキ鋼板ぶき | 鉄板(金属板)張り | | |
| | 1144 | 講堂兼体育館 | 体育館及び関連施設 | 679 | 679 | 鉄筋コンクリート造 | 1 | | | 1971/3/10 | 52 | 屋根メッキ鋼板ぶき | 鉄板(金属板)張り | 補強済 | ○ |
| | 1146 | 実験豚舎 | 畜舎・厩舎 | 131 | 131 | 軽量鉄骨造 | 1 | | | 1972/3/25 | 51 | スレートぶき | 石綿板張り | | |
| | 1147 | 器材庫 | その他(倉庫) | 156 | 156 | 軽量鉄骨造 | 1 | | | 1972/3/25 | 51 | 屋根メッキ鋼板ぶき | 鉄板(金属板)張り | | |
| | 1148 | 飼料庫 | その他(倉庫) | 104 | 104 | 軽量鉄骨造 | 1 | | | 1972/3/25 | 51 | スレートぶき | 石綿板張り | | |
| | 1158 | 厩肥舎 | その他(倉庫) | 54 | 54 | コンクリートブロック造 | 1 | | | 1972/3/25 | 51 | 屋根メッキ鋼板ぶき | コンクリート打ち直し | | |
| | 1163 | 花き4号温室 | 温室 | 330 | 330 | 鉄骨造 | 1 | | | 1974/3/25 | 49 | その他 | その他の仕様 | | |
| | 1164 | 野菜調整室 | 実習棟 | 153 | 153 | 鉄骨造 | 1 | | | 1974/3/25 | 49 | 屋根メッキ鋼板ぶき | 石(入込石)張り | | |
| | 1166 | 花き7号温室 | 温室 | 170 | 170 | 鉄骨造 | 1 | | | 1977/3/25 | 46 | その他 | その他の仕様 | | |
| | 1167 | 花き8号温室 | 温室 | 170 | 170 | 鉄骨造 | 1 | | | 1977/3/25 | 46 | その他 | その他の仕様 | | |
| | 1170 | 水田給水用機械室 | 設備棟 | 2 | 2 | コンクリートブロック造 | 1 | | | 1977/3/30 | 46 | 屋根メッキ鋼板ぶき | コンクリートブロック | | |
| | 1173 | 農場教室・階段教室 | 校舎 | 340 | 340 | 鉄骨造 | 1 | | | 1978/3/25 | 45 | 屋根メッキ鋼板ぶき | モルタル塗り | 補強済 | ○ |
| | 1174 | 穀物乾燥調整室 | 実習棟 | 206 | 206 | 鉄骨造 | 1 | | | 1978/3/25 | 45 | スレートぶき | 石綿板張り | | |
| | 1175 | 育苗室 | 実習棟 | 93 | 93 | 鉄骨造 | 1 | | | 1978/3/25 | 45 | スレートぶき | 石綿板張り | | |
| | 1176 | 便所及びシャワー室 | 便所 | 22 | 22 | 木造 | 1 | | | 1978/12/15 | 44 | 屋根メッキ鋼板ぶき | モルタル塗り | | |
| 1181 | 農機具舎 | 車庫 | 540 | 540 | 鉄骨造 | 1 | | | 1981/2/15 | 42 | スレートぶき | 石綿板張り | | | |
| 付属棟 | 1182 | 花き3号温室 | 温室 | 187 | 187 | 鉄骨造 | 1 | | | 1981/11/24 | 41 | その他 | その他の仕様 | 新耐震 | |
| | 1183 | 花き6号(実験)温室 | 温室 | 37 | 37 | 鉄骨造 | 1 | | | 1981/11/24 | 41 | その他 | その他の仕様 | 新耐震 | |
| | 1184 | 野菜育苗温室 | 温室 | 169 | 169 | 鉄骨造 | 1 | | | 1983/1/5 | 40 | その他 | その他の仕様 | 新耐震 | |
| | 1185 | 特別教室棟 | 校舎 | 790 | 1,404 | 鉄筋コンクリート造 | 2 | | | 1983/3/15 | 40 | 陸屋根 | 樹脂吹付け | 新耐震 | ○ |
| | 1186 | ポンプ室 | 設備棟 | 12 | 12 | コンクリートブロック造 | 1 | | | 1983/3/10 | 40 | 屋根メッキ鋼板ぶき | 樹脂吹付け | 新耐震 | |
| | 1188 | 堆肥舎 | その他(倉庫) | 200 | 200 | 鉄筋コンクリート造 | 1 | | | 1984/11/20 | 38 | スレートぶき | 吹き抜け | 新耐震 | |
| | 1189 | 花き5号(実験)温室 | 温室 | 38 | 38 | 鉄骨造 | 1 | | | 1984/12/7 | 38 | その他 | その他の仕様 | 新耐震 | |
| | 1190 | 花き2号温室 | 温室 | 186 | 186 | 鉄骨造 | 1 | | | 1986/12/15 | 36 | その他 | その他の仕様 | 新耐震 | |
| | 1191 | 農場実習棟A | 実習棟 | 524 | 524 | 鉄骨造 | 1 | | | 1988/5/31 | 34 | 屋根メッキ鋼板ぶき | 樹脂吹付け | 新耐震 | |
| | 1192 | 農場実習棟B | 実習棟 | 428 | 428 | 鉄骨造 | 1 | | | 1988/5/31 | 34 | 屋根メッキ鋼板ぶき | 石(入込石)張り | 新耐震 | |
| | 1193 | 植物培養馴化温室 | 温室 | 90 | 90 | 鉄骨造 | 1 | | | 1990/2/19 | 33 | その他 | その他の仕様 | 新耐震 | |
| | 1194 | 講堂兼体育館 | 体育館及び関連施設 | 1,322 | 1,559 | 鉄骨造 | 2 | | | 1992/11/1 | 30 | その他 | 樹脂吹付け | 新耐震 | ○ |
| | 1195 | 渡廊下(本館～講堂兼体育館) | 渡廊下 | 122 | 122 | 鉄骨造 | 1 | | | 1992/11/1 | 30 | その他 | その他の仕様 | 新耐震 | |
| | 1197 | 先端技術教育棟 | 校舎 | 334 | 460 | 鉄筋コンクリート造 | 2 | | | 1994/3/14 | 29 | 陸屋根 | 樹脂吹付け | 新耐震 | |
| | 1198 | 花き園芸ガラス温室 | 温室 | 229 | 229 | 鉄骨造 | 1 | | | 1995/2/23 | 28 | その他 | その他の仕様 | 新耐震 | |
| | 1200 | 教育、研修棟 | 校舎 | 854 | 2,390 | 鉄筋コンクリート造 | 3 | | 1 | 1998/10/19 | 24 | その他 | コンクリート打ち直し | 新耐震 | ○ |
| | 1201 | 渡り廊下棟 | 渡廊下 | 37 | 37 | 鉄骨造 | 1 | | | 1998/10/19 | 24 | その他 | 吹き抜け | 新耐震 | |
| | 1202 | いちご高能率生産学習施設 | 実習棟 | 403 | 403 | 軽量鉄骨造 | 1 | | | 1998/3/25 | 25 | その他 | その他の仕様 | 新耐震 | |
| | 1204 | 花き複合環境制御ガラス温室 | 温室 | 326 | 326 | 鉄骨造 | 1 | | | 2004/1/22 | 19 | その他 | その他の仕様 | 新耐震 | |
| | 1205 | 渡廊下(アリーナ) | 渡廊下 | 177 | 177 | 軽量鉄骨造 | 1 | | | 1972/3/25 | 51 | 屋根メッキ鋼板ぶき | 鉄板(金属板)張り | | |
| | 1206 | 就農準備校実習棟 | 実習棟 | 204 | 204 | 鉄骨造 | 1 | | | 2007/2/8 | 16 | その他 | コンクリート張り | 新耐震 | |
| | 1207 | いちごハウス | 温室 | 486 | 486 | 鉄骨造 | 1 | | | 2006/9/21 | 16 | その他 | その他の仕様 | 新耐震 | |
| | 1208 | 野菜生産資材倉庫 | その他(倉庫) | 111 | 111 | 鉄筋コンクリート造 | 1 | | | 2009/2/25 | 14 | その他 | コンクリート張り | 新耐震 | |
| | 1217 | 車庫 | 車庫 | 150 | 150 | 鉄骨造 | 1 | | | 1963/3/30 | 60 | 屋根メッキ鋼板ぶき | その他の仕様 | | |
| | 1219 | 油庫 | その他(倉庫) | 5 | 5 | れんが造 | 1 | | | 1963/3/30 | 60 | その他 | 石(入込石)張り | | |
| 1225 | 車庫 | 車庫 | 100 | 100 | 鉄骨造 | 1 | | | 1965/1/6 | 58 | 屋根メッキ鋼板ぶき | 鉄板(金属板)張り | | | |

