

令和7年度芳賀町北部第2地区 工事の様子


芳賀町北部第2地区では令和7年10月から圃場整備工事を行っています。
1月末時点では排水路工と基盤整地工を中心に工事が進んでいます。

工事の進捗状況 1工区

4.47 ha

—— 工事エリア

宅地



R8.1.28撮

工事の進捗状況 2工区

3.16 ha

—— 工事エリア

宅地

R8.1.28撮



工事の進捗状況 3工区

4.40 ha

—— 工事エリア

宅地

R8.1.28撮



工事の進捗状況 4工区

4.62 ha

—— 工事エリア

宅地

R8.1.28撮



工事の進捗状況 5工区

7.06 ha

—— 工事エリア



R8.1.28撮