

令和5年度工事の状況(小泉・本沼地区) Vol.3

第1工区圃整工事

令和6(2024)年3月撮影

※工期を令和6(2024)年6月14日まで延長しました。



- ① 基盤の整地を行っています。掘削や盛土を行い、地盤を均平を整えています。
- ② 既設排水路と新設排水路の接続部に現場打ちの柵を設置します。柵の骨組みとなる鉄筋が組立られています。
- ③ 新設排水路として、U形柵渠の布設が進んでいます。