

7月17日～18日の豪雨による被害状況について

1 降雨の状況

最大時間雨量：令和8(2026)年7月17日～18日
宇都宮地方気象台

那須高原	3. 5mm	五十里	13. 5mm	黒磯	3. 0mm
土呂部	33. 0mm	大田原	1. 0mm	奥日光	28. 0mm
日光東町	25. 0mm	塩谷	3. 5mm	足尾	26. 0mm
高根沢	4. 5mm	那須烏山	2. 0mm	鹿沼	10. 5mm
宇都宮	5. 5mm	葛生	38. 0mm	真岡	5. 5mm
足利	65. 5mm	佐野	32. 0mm	栃木	36. 0mm
小山	20. 0mm				

2 被害の状況

（1）公共土木施設（単位：百万円）

	工種	箇所	金額	主 な 被 災 箇 所
県	河川	31	1,122	一級河川 小俣川（足利市小俣町）ほか
	砂防	14	317	松田川（足利市松田町）ほか
	道路	1	23	一般県道 松田葉鹿線（足利市松田町）
	橋梁			
	下水道			
	公園			
	小計	46	1,462	
市町	河川	14	106	普通河川 袋川支川（足利市月谷町）ほか
	道路	16	933	市道 葉鹿町106号線（足利市板倉町）ほか
	橋梁			
	下水道			
	公園	2	36	織姫公園（足利市西宮町）ほか
	小計	32	1,075	
合 計		78	2,537	

※7月28日現在での概算額のため、修正となる場合があります。
※上記の額は、国庫災害復旧事業として申請を予定している額の合計です。

（2）災害関連緊急対策事業

	工種	箇所	金額	主 な 被 災 箇 所
県	急傾斜	1	精査中	下濁沼A（足利市小俣町）

3 今後の対応等

・災害査定の申請及び日程等については、国と調整中です。