

9月26日の豪雨による被害状況について

1 降雨の状況

最大時間雨量：令和8(2026)年9月26日
宇都宮地方気象台

那須高原	4. 5mm	五十里	3. 5mm	黒 磯	6. 5mm
土呂部	3. 0mm	大田原	7. 0mm	奥日光	8. 5mm
日光東町	11. 5mm	塩谷	17. 5mm	足 尾	26. 0mm
那須烏山	17. 5mm	鹿 沼	12. 5mm	宇都宮	13. 5mm
葛 生	13. 5mm	真 岡	34. 0mm	足 利	15. 5mm
佐 野	13. 0mm	栃 木	11. 0mm	小 山	27. 0mm

2 被害の状況

(1) 公共土木施設 (単位：百万円)

	工種	箇所	金額	主 な 被 災 箇 所
県	河川			
	砂防			
	道路	1	150	一般国道 121号線 (真岡市堀内)
	橋梁			
	下水道			
	公園			
	小計	1	150	
市町	河川			
	道路			
	橋梁			
	下水道			
	公園			
	小計	0	0	
合 計		1	150	

※10月6日現在での概算額のため、修正となる場合があります。
※上記の額は、国庫災害復旧事業として申請を予定している額の合計です。

3 今後の対応等

- ・災害査定申請及び日程等については、国と調整中です。