

分析結果に関するお問い合わせ
090-4389-9158(分析2課)

速報

管理番号 77700
2023年10月12日
㈱環境公害分析センター
tel 028-601-8835

報告書宛名 株式会社 小泉塗装店
工事名 橋梁補修工事 121号五十里橋その1(道路メンテ)
試料採取場所 日光市五十里橋
試料採取日 2023年9月26日
採取区分 持込検体
試料種 塗膜
対応法 環境庁告示第13号

溶出量試験

項目	単位	下限値	基準値	塗膜
カドミウム	mg/L	0.01	0.09	0.01未満
鉛	mg/L	0.01	0.3	* 0.43
六価クロム	mg/L	0.01	1.5	0.01未満
PCB	mg/L	0.0005	0.003	0.0005未満

コメント：数値の前の * 印は基準値超過を示しています。

2

分析結果に関するお問い合わせ
090-4389-9158(分析2課)

速報

管理番号 77700

2023年10月12日

㈱環境公害分析センター

tel 028-601-8835

報告書宛名 株式会社 小泉塗装店
工事名 橋梁補修工事 121号五十里橋その1(道路メンテ)
試料採取場所 日光市五十里橋
試料採取日 2023年9月26日
採取区分 持込検体
試料種 塗膜

含有量試験

項目	単位	下限値	基準値	塗膜
鉛	%	0.06	検出されないこと	* 10
クロム	%	0.03	1	0.10
PCB	mg/kg	0.01	0.5	* 3.0

コメント: 数値の前の*印は基準値超過を示しています。