

真岡バイパス工区・真岡北バイパス工区（真岡土木事務所管轄）

<移植植物>

◇ミヤマウズラ

・採取の状況

	
<p>ミヤマウズラの採取作業 （平成13年5月）</p>	<p>採取したミヤマウズラ （平成13年5月）</p>

・移植後の状況

	
<p>ミヤマウズラの生育状況（開花前） （平成23年7月）</p>	<p>ミヤマウズラの生育状況 （平成23年11月）</p>
	
<p>ミヤマウズラの花茎 （平成23年8月）</p>	<p>ミヤマウズラの開花 （平成23年8月）</p>

◇ミズトラノオ・サクラオグルマ

・採取の状況

	
<p>ミズトラノオ掘り採り (平成18年10月)</p>	<p>サクラオグルマ植え付け (平成18年10月)</p>

・移植後の状況

	
<p>ミズトラノオの生育状況 (平成23年8月)</p>	<p>サクラオグルマの生育状況 (平成23年8月)</p>
	
<p>ミズトラノオの開花 (平成23年9月)</p>	<p>サクラオグルマの開花 (平成23年8月)</p>