



令和元年東日本台風による 被災箇所の復旧状況について（お知らせ）

令和3年6月30日現在 烏山土木事務所

○当事務所が管理する公共土木施設被災状況

| 国庫災害数 | 河川・砂防 | 道路 | 路河川名 |
|--------|-------|-----|------------------------------------|
| 那須烏山市内 | 17箇所 | 1箇所 | 荒川(塩谷)、江川(烏山)、清水川、富山川、(主)常陸太田那須烏山線 |
| 那珂川町内 | 17箇所 | 0箇所 | 大内川、武茂川、久那川、矢又川 |

※そのほか荒川(塩谷)の助成事業を行っています。

○新たに現場の復旧が完成した箇所 14箇所

- ・一級河川 荒川(塩谷) 那須烏山市 小白井 青雲橋下
- ・一級河川 荒川(塩谷) 那須烏山市 藤田 藤田橋上1
- ・一級河川 荒川(塩谷) 那須烏山市 大里 JR橋下
- ・一級河川 荒川(塩谷) 那須烏山市 森田
- ・一級河川 荒川(塩谷) 那須烏山市 向田 向田橋上
- ・一級河川 荒川(塩谷) 那須烏山市 向田 向田橋下
- ・一級河川 江川(烏山) 那須烏山市 上川井 正陣場橋上
- ・一級河川 江川(烏山) 那須烏山市 野上 団地下
- ・一級河川 武茂川 那珂川町 健武 大鳥橋上
- ・一級河川 武茂川 那珂川町 馬頭 平館橋上
- ・一級河川 武茂川 那珂川町 馬頭 一渡戸橋下
- ・一級河川 久那川 那珂川町 和見 上塩田橋下
- ・一級河川 久那川 那珂川町 和見 下り藤橋上
- ・一級河川 大内川 那珂川町 大那地 大月橋下

○管内の災害復旧進捗状況

復旧工事完成箇所(累計)

34/35箇所 (97.1%)

助成事業を除く34箇所の災害復旧工事が完了しました。引き続き被災箇所の復旧を推進していきます。



とちまるくん
(C)栃木県


○施工前後写真【1/4】



一級河川 荒川(塩谷) 那須烏山市 小白井 青雲橋下



一級河川 荒川(塩谷) 那須烏山市 藤田 藤田橋上1



一級河川 荒川(塩谷) 那須烏山市 大里 JR橋下




一級河川 荒川(塩谷) 那須烏山市 森田

○施工前後写真【2/4】



一級河川 荒川(塩谷) 那須烏山市 向田 向田橋上



一級河川 荒川(塩谷) 那須烏山市 向田 向田橋下



一級河川 江川(烏山) 那須烏山市 上川井 正陣場橋上



一級河川 江川(烏山) 那須烏山市 野上 団地下



○施工前後写真【3/4】



一級河川 武茂川 那珂川町 健武 大鳥橋上



一級河川 武茂川 那珂川町 馬頭 平館橋上



一級河川 武茂川 那珂川町 馬頭 一渡戸橋下



一級河川 久那川 那珂川町 和見 上塩田橋下

○施工前後写真【4/4】



一級河川 久那川 那珂川町 和見 下り藤橋上



一級河川 大内川 那珂川町 大那地 大月橋下

○災害復旧助成事業の進捗

災害復旧助成事業とは？

河川又は海岸の被害が激甚であり、災害復旧工事のみでは十分な効果が発揮できない場合に、災害復旧事業費に改良復旧事業費を加えて一定の計画により整備する改良工事のこと。

烏山土木事務所では一級河川荒川(塩谷) 向田、小倉～藤田の一部区間で災害復旧助成事業に取り組んでいます。

状況写真



那須烏山市 南大和久



那須烏山市 小倉



那須烏山市 藤田