



令和元年東日本台風による 被災箇所への復旧状況について（お知らせ）

令和2年7月10日現在 烏山土木事務所

○当事務所が管理する公共土木施設被災状況

国庫災害数	河川・砂防	道路	路河川名
那須烏山市内	17箇所	1箇所	荒川(塩谷)、江川(烏山)、清水川、富山川、(主)常陸太田那須烏山線
那珂川町内	17箇所	0箇所	大内川、武茂川、久那川、矢又川

※そのほか荒川(塩谷)の助成事業や、小規模の復旧(県単災)事業を行っています。

《被災状況写真》



矢又川 那珂川町 矢又 静橋上



一級河川久那川 那珂川町 和見 下り藤橋上

○復旧の進捗状況

《令和2年6月の施工状況写真》



一級河川荒川(塩谷) 那須烏山市 岩子 新荒川橋下

《令和2年6月の完成箇所写真》



一級河川荒川(塩谷) 那須烏山市 高瀬 荒川橋上

令和2年6月末までに現場の復旧が完成した箇所 2箇所

一級河川荒川(塩谷) 那須烏山市高瀬 荒川橋上 護岸設置

一級河川武茂川 那珂川町大山田下郷 原川橋下 護岸設置

管内の災害復旧進捗状況

2箇所完了

全35箇所

5.7%

皆様のご協力に感謝申し上げます。