



令和元年東日本台風による 被災箇所の復旧状況について（お知らせ）

令和2年10月31日時点 安足土木事務所

○安足土木管内の公共土木施設被災状況

河川・砂防	秋山川、旗川、彦間川、出流川、袋川、松田川など	131箇所
道路・橋梁	秋山葛生線、作原田沼線、名草小俣線など	13箇所

○復旧の進捗状況

令和2年10月末までに完成した箇所 計35箇所
 〈河川・砂防〉 25箇所・・・旗川、小曾戸川、小俣川 外
 〈道路・橋梁〉 10箇所・・・秋山葛生線、松田葉鹿線 外

《被災状況写真》



《完成写真》



一級河川小俣川 足利市小俣町



一級河川小曾戸川 佐野市葛生東一丁目

安足土木管内の災害復旧進捗状況

