# 水道施設の浄水発生土に係る放射性物質の測定結果

北那須水道事務所（令和元（2019）年度）

| 天日乾燥床に移した日※ | 測定値（ベクレル/kg） | 検体採取日 |
|---|---|---|
| | 放射性セシウム 134・137 | |
| H31.2.5 | 10 | R1.5.27 |
| H31.3.4 | 10 | R1.5.27 |
| H31.4.22 | 不検出 | R1.6.6 |
| R1.5.16 | 不検出 | R1.8.19 |
| R1.6.25 | 不検出 | R1.8.19 |
| R1.7.25 | 10 | R1.9.26 |
| R1.8.26 | 30 | R1.12.16 |
| R1.9.30 | 20 | R1.12.16 |
| R1.10.28 | 20 | R2.3.17 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

※天日乾燥床とは、浄水過程で発生した浄水発生土を乾燥させる施設です。