

(8) 学校施設整備の状況

学校施設は、児童生徒が一日の大半を過ごす生活の場であり、また災害時の防災拠点としての役割を果たしているが、近年は、児童生徒急増期に一斉に建設された建物の老朽化が進んでおり、その耐震性の確保や教育環境の質的な整備が求められている。

ア 校舎、屋体等の整備状況(新增改築)

表9 小学校・幼稚園

(平成27年度完成)

設置者	学校名	学級数 普+特	区分	事業年度	事業内容	構造 階数	延面積 (㎡)	工期
宇都宮市	東小	7+0	屋体	26国債	新改	S2	919	26.10~27.8
宇都宮市	西小	7+1	屋体	26国債	新改	S2	894	26.10~27.11
宇都宮市	姿川第一小	27+2	屋体	26国債	新改	S2	1,215	26.10~27.8
宇都宮市	緑が丘小	15+2	屋体	26国債	新改	S2	1,215	26.10~27.7
栃木市	大平南小	12+2	校舎	26国債	新改震	R2	4,067	26.10~27.12
栃木市	家中小	6+2	屋体	26国債	新改	S1	893	26.10~27.9
小山市	大谷東小	27+5	校舎	26国債	新	R2	1,479	27.3~28.1
真岡市	亀山小	8+2	校舎	27単年	新	R3	222	27.7~28.2
那須塩原市	稲村小	16+5	校舎	27単年	改	R2、S1	1,086	27.5~28.3
那須町	大島小	6+1	校舎	27単年	新	R2	430	27.7~28.2
那須町	大島小	6+1	屋体	26単年	新改	S2	720	27.6~28.3

(平成28年度完成予定)

設置者	学校名	学級数 普+特	区分	事業年度	事業内容	構造 階数	延面積 (㎡)	工期
宇都宮市	富屋小	11+2	屋体	27国債	新改	S2	919	27.10~28.9
大田原市	大田原小	17+3	校舎	27国債	新改	R3	2,424	27.9~28.11
大田原市	紫塚小	12+2	校舎	27国債	新改	R3	1,699	27.8~28.10
那須塩原市	鍋掛小	8+2	屋体	27単年	新改	S1	920	28.7~29.1
上三川町	上三川小	20+2	屋体	27国債	新改	S2	1,215	27.12~29.1

表10 中学校

(平成27年度完成)

設置者	学校名	学級数 普+特	区分	事業年度	事業内容	構造 階数	延面積 (㎡)	工期
宇都宮市	陽西中	16+2	屋体	27国債	新改	R3	1,476	26.9~28.2
益子町	七井中	6+2	屋体	27単年	新	S1	29	27.10~28.3

(平成28年度完成予定)

設置者	学校名	学級数 普+特	区分	事業年度	事業内容	構造 階数	延面積 (㎡)	工期
宇都宮市	一条中	12+3	校舎	25~28単年	改	R4	2,498	26.5~28.4
宇都宮市	一条中	12+3	屋体	26国債	新	R4	55	26.5~28.4
栃木市	大平中	10+2	校舎	26~28単年	改	R3	5252	27.6~28.7
鹿沼市	北押原中	9+5	屋体	27単年	新改	S1	1138	28.7~29.3

(注) 1. 対象校

平成27年度中に完成した建物及び平成28年度中に完成(または完成予定)の建物

2. 事業内容

新…新增築

統…統合

改…危険・不適格改築

震…地震防災対策